

NDA-7090-PENP Hänge-Montagearm




- Ermöglicht die Montage von FLEXIDOME multi+ Kameras an einer Wand, in einer Ecke oder an einem Mast.
- Weiße Farbe passend zum anderen Montagezubehör

Das NDA-7090-PENP ist eine Halterung für die Befestigung an einem Hängearm, die zur Montage der Kameramodelle FLEXIDOME multi+ 7100i und FLEXIDOME multi+ 7100i IR. dient.

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Europa	CE

Planungshinweise



Abmessungen in mm (Zoll)

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Menge	Komponente
1	Hängearmfaserkabel für FLEXIDOME multi+ 7100i und FLEXIDOME multi+ 7100i IR.

<https://www.iqsight.com>

NDA-7090-PENP Hänge-Montagearm

Menge	Komponente
1	5-mm-Innensechskant-Schraubendreher
1	Schnellstartanleitung

Technische Daten

Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm)	218 mm x 186 mm x 445 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	8.5 in x 7.34 in x 17.6 in
Gewicht (kg)	3.8 kg
Gewicht (lb)	8.4 lb
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Eloxierter Aluminiumguss
Farbe (RAL)	RAL 9003 Signalweiß
Montageart	Pulverbeschichtung
Materialoberfläche	Glatt

Bestellinformationen

NDA-7090-PENP Hänge-Montagearm

Hängearm für FLEXIDOME multi+ 7100i und FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Bestellnummer **NDA-7090-PENP**

Zubehör

NDA-PEND-WPLATE Montageplatte für NDA-7100-PEN/PENF

Montageplatte für NDA-7100-PEN und NDA-7100-PENF für AUTODOME 7100i und AUTODOME 7100i IR-Kameras

Bestellnummer **NDA-PEND-WPLATE**